



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 мая 2012 года № ФСР 2012/13258

На медицинское изделие

**Боксы микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С"**  
по ТУ 9452-010-51495026-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Закрытое акционерное общество "Ламинарные системы"**  
(ЗАО "Ламинарные системы"),

Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургойское шоссе, д. 2/4

Производитель

**Закрытое акционерное общество "Ламинарные системы"**  
(ЗАО "Ламинарные системы"),

Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургойское шоссе, д. 2/4

Место производства медицинского изделия

**ЗАО "Ламинарные системы", 456300, Челябинская область, г. Миасс,  
Тургойское шоссе, д. 2/4**

Номер регистрационного досье № 1415 от 19.01.2012

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5240

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 мая 2012 года № 2178-Пр/12  
и приказом от 06 сентября 2016 года № 9383 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0022963



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 мая 2012 года

№ ФСР 2012/13258

Лист 1

На медицинское изделие

**Боксы микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С"  
по ТУ 9452-010-51495026-2011 в следующих исполнениях:**

- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-0,9;
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-0,9(01);
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,2;
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,2(01);
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,2(02);
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,5;
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,5(01);
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,8;
- бокс микробиологической безопасности БМБ-III-"Ламинар-С."-1,8(01).

Z

Приказом от 06 сентября 2016 года № 9383 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0024872